Alan 48 Excel kein oder schlechter Empfang

Q104 prüfen und ggf ersetzen.

Geschrieben von: Ingo Ernsting



© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Q104 prüfen und ggf ersetzen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Transistor Empfangsteil

- Ort von Q104 (KTK 161)
- Transistor ersetzen.

Schritt 2



- Hier auslöten

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA