



Braun multipractic Zahnriemen Austausch

Austausch des Zahnriemens bei Braun Küchenmaschinen.

Geschrieben von: VauWeh



EINLEITUNG

Wenn an deiner Braun Küchenmaschine der Motor läuft, aber die Antriebswelle sich nicht mehr oder nur stotternd dreht ist möglicherweise der Zahnriemen beschädigt, der den Motor mit der Welle verbindet. Er ist leicht auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [Schraubendreher Torx T3](#) (1)



TEILE:

- [Zahnriemen](#) (1)

Schritt 1 — Zahnriemen




- Entferne den Rührbehälter.
- Drehe die Maschine mit dem Boden nach oben

Schritt 2



- Manchmal sind die Schrauben unter den Gummifüßen versteckt. Dann musst du sie herausziehen.

Schritt 3



- Drehe die Schrauben an der Bodenplatte heraus.
- Löse die Bodenplatte ab.

Schritt 4



- Deutlich zu sehen: der Zahnriemen ist angerissen!
- Die Zahnriemengröße ist aufgedruckt. Bei diesem Modell multipractic ist es einer vom Typ 190 XL 037.
- Mit der richtigen Bezeichnung ist er leicht zu kaufen.

Schritt 5



- Der neue Riemen wird aufgelegt. Erst am kleinen Antriebsrad, dann am großen Treibrad, dort an einer Seite aufsetzen und einmal durchdrehen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.