


Laptop Akkus kalibrieren

Wenn der Akkustand deines Laptops als niedrig...

Geschrieben von: Nick



EINLEITUNG

Wenn der Akkustand deines Laptops als niedrig oder falsch angezeigt wird, kannst du probieren, die Anzeige zu kalibrieren. Eventuell lässt sich so die Lebensdauer des Akkus erhöhen.

Wichtig: Durch das Kalibrieren kann ein alt gewordener Akku nicht gerettet werden. Die Akkuanzeige wird dadurch wieder genauer und zeigt eine längere Akkuleistung an, kann aber den Akku an sich nicht reparieren.

Um zu verstehen, was genau eine Kalibrierung ist, warum sie wichtig ist, und wie der Akku in anderen Geräten kalibriert wird, sieh dir das Wiki über die Kalibrierung von Akkus an.

Hinweise zur Anleitung

- Wenn dein Akku heißer als 30-40 °C (86-104 °F) wird, DANN ERSETZE DEN AKKU!
- In den meisten Fällen wirst du eine geringere Kapazität feststellen. Das ist gut so, denn die vom BMS angezeigte Kapazität ist akkurat.
- Vermeide es, deinen Laptop zu benutzen, während er lädt. Das kann die Genauigkeit der Kalibrierung beeinträchtigen.
- Widersprüchliche Ergebnisse deuten auf das Ende des Akkus hin. Mit sorgfältiger Behandlung kann das verzögert, aber nicht aufgehalten werden.
- Wenn dein Akku älter ist, solltest du eventuell nur auf ca. 10% entladen. Ältere Akkus können durch ein vollständiges Entladen beschädigt werden.

Wie man den Akku kalibriert

- Lade den Laptop auf 100% auf.
- Benutze den Laptop bis er sich automatisch herunterfährt und nicht mehr angeht
 - Sieh dir BIOS-Sperren und andere Macken weiter unten an, wenn du ein HP oder Lenovo Laptop benutzt.
- Lade anschließend den Akku sofort auf. Benutze dein Laptop nicht.

BIOS Sperren und andere Macken

- HP Laptops haben eine 15 % BIOS Sperre, die umgangen werden muss, um den Akku komplett zu entladen. Lade den Akku sofort auf, nachdem der Laptop sich ausgeschaltet hat.
- Bei allen HP-Laptops und den meisten von Compac muss die BIOS-Sperre auf diese Art umgangen werden.
- Bei einigen Lenovo Laptops gibt es eine kritisch niedrige Kapazitäts-Fehlermeldung bei etwa 7%(0190).
- Diese wird nur angezeigt, wenn der Laptop ausgeschaltet wird, bevor der Akku 0 % erreicht hat. Kann leicht umgangen werden
- Einige Dell-Computer zeigen falsch an, wenn der Akku am Ende seiner Lebenszeit ist. Dies korrigiert sich mit der Zeit selbst oder nach einer weiteren Neukalibrierung. Ich habe das zweimal bei OEM Dell Akkus beobachtet, insbesondere am NX31D (2014/E6440, 65 Wh) und RMJFW 65 Wh (2014/E6220).
- Bei einigen Laptops wird eine Akkukapazität von 0% angezeigt, besonders bei HP. Um an die Daten heranzukommen musst du das Diagnoseprogramm laufen lassen (wahrscheinlich benötigst du UEFI), oder versuche es mit mit dem HP Support Assistent im Akkucheck und bei weiteren Informationen. Das ist kein Fehler des Computers, sondern eine Fehlanzeige bei manchen Firmwares des Akkus.




WERKZEUGE:

IR Thermometer (1)


Optional; Useful to check the battery temperature.

Schritt 1 — Zeichne die originalen Kalibrierungsdaten auf



- Dieser Akku ist für eine
 Neukalibrierung schon zu sehr verbraucht.
- Bevor du den Akku neu kalibrierst, lade ihn auf 100% auf. Notiere dir die Ausgangsdaten.

Schritt 2 — Benutze dein Laptop




- Alle Daten von hier an gehen verloren. Schließe das Laptop nur an, um es von einer BIOS Sperre aus zu starten.
- Menn du einen Windows-Laptop hast, schalte den Laptop nach dem ersten Herunterfahren wieder ein.
- (i) Windows ist so konzipiert, dass es sich ausschaltet, wenn der Akku des Laptops noch ca. 3 % Restkapazität anzeigt. Dies kann die kurzzeitige Verwendung des Netzteils erforderlich machen, wenn sich der Laptop nicht einschaltet, bis der Ladezustand höher ist oder er mit Netzstrom versorgt wird.
- Benutze dein Laptop, während es sich entlädt. Mach das so lange, bis es sich ausschaltet und wenn du Windows verwendest, schalte es so lange wieder an, bis es sich nicht mehr einschalten lässt, dann kannst du dir sicher sein, dass es vollständig entladen ist.

Schritt 3 — Schließe dein Laptop an




- Obwohl du dein Laptop gleichzeitig risikofrei benutzen kannst, kann die Genauigkeit der Kalibrierung dadurch beeinträchtigt werden.
- Jedes Laptop hat eine andere Ladeanzeige. Wenn dein Laptop ganz entladen ist, schließe es sofort an. Lade das Laptop komplett auf.

Schritt 4 — Überprüfe die neuen Kalibrierungsdaten



- Dieser Vorgang kann einen Akku, der am Ende seiner Lebensdauer ist, zerstören.
- Wenn du fertig bist, kontrolliere die BMS Daten. Die angegeben Daten sollten korrigiert sein.

Schritt 5 — (Windows 10) Akku-Überprüfung








- <u> Dies funktioniert möglicherweise nicht mit einem älteren Akku, selbst wenn es sich um einen originalen OEM-Akku handelt.</u>
- Lasse Command Prompt als Administrator laufen. Gebe folgenden Befehl ein: powercfg/batteryreport.
- Wenn der Bericht fertig ist, wird du eine Benachrichtigung erhalten, die angibt, wo er sich befindet. Kontrolliere die Daten auf Konsistenz.

Schritt 6 — (HP UEFI) 15% Sperre umgehen








- Mierbei wird der Akku vollständig entladen. Die HP Diagnose überprüft nicht die Akkukapazität.
 - Schließe den Laptop an das Stromnetz an und schalte ihn ein. Ziehe den Stecker vom Stromnetz ab sobald das Laptop eingeschaltet ist. Drücke auf *ESC* und wähle *Systemdiagnose*.
- Öffne das Komponententest Untermenü. Wähle Speicher oder Festplatte.
- Wähle Extensive test. Wähle Loop until error.
- Wenn sich das Laptop ausschaltet, lade sofort den Akku auf.

Schritt 7 — (HP BIOS) 15% Sperre umgehen







- <u> Diese Einstellung dürfen NICHT bei deinem primäre Betriebssystem angewendet werden. Sie können den Akku beschädigen.</u>
- Fahre dein Laptop in eine live <u>Linux Mint Cinnamon</u> Session hoch. Öffne **Settings** (Einstellungen) und führe folgende Änderungen durch:
 - Öffne Power Management. Ändere When the battery is critically low zu Do nothing.
- Benutze dein Laptop bis es sich ausschaltet. Alles aus dieser Session wird verloren gehen.

Schritt 8 — (Lenovo 0190) Kritisch niedrigen Akkustand umgehen








- Stecke den Ladeadapter in dein Laptop. Der POST muss beendet sein, bevor das Netzkabel entfernt wird.
 - Trenne das Laptop vom Netzteil, sobald es hochgefahren ist. Beende das Entladen des Akkus.

Schritt 9 — (Optional) Akku beschrieben



- i Um besser nachzuvollziehen inwieweit sich die Kapazität des Akkus verändert hat, ist das Beschriften des Akkus empfehlenswert.
- Notiere das Datum der Rekalibrierung.
- Notiere die Originalkapazität.(Designkapazität)
- Trage die aktuelle Kapazität des Akkus ein. (Kapazität bei voller Ladung)