




Microsoft Lumia 535 Lautsprecher, Vibrationsmotor oder Kameralicht austauschen

Austausch von Lautsprecher, Vibrationsmotor oder Kameralicht am Microsoft Lumia 535

Geschrieben von: ZFix



EINLEITUNG

Microsoft Lumia 535

RM-1090 / RM-1091/ RM-1089 / RM-1092

Hier wird gezeigt, wie du das Smartphone auseinanderbaust und den Lautsprecher oder den Vibrationsmotor austauschen kannst.



WERKZEUGE:



- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Plastic Cards](#) (1)
-

Schritt 1 — Rückseitige Abdeckung/Rückgehäuse



- Schalte das Smartphone aus.
- Entferne den Akku und jegliche SIM- oder Speicherkarten.

Schritt 2




- Entferne neun Torx T4 Schrauben.

Schritt 3



- Trenne die Rückabdeckung mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Mittelrahmen.

Schritt 4 — Lautsprecher und Vibrationsmotor



- Lautsprecher
- Vibrationsmotor
- Kameralicht

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.